

IM920sL シリーズ補足説明書 (Ver.1.07)

本資料は、IM920sL シリーズのファームウェアの変更点や補足事項を説明します。この資料は追加情報をいち早くお知らせすることを目的としています。その為、取扱説明書との表現が一部違うことがあります。ご了承ください。不明点等ございましたらホームページのお問い合わせフォームからご連絡ください。

お問い合わせフォーム：<https://www.interplan.co.jp/form.php>

1. 対応製品

IM920sL、IM920sL-XT、IM920sL-XS、IM920sL-XW、IM920sL-XL、IM920sL-SK
対象バージョンは 1.07 です。バージョンは RDVR コマンドで確認できます。

2. 不具合修正

2-1. キャリアセンスリトライの修正

キャリアセンスリトライ回数制御に関する修正をしました

Ver. 01.06 の本製品にて STTR コマンドを 1 以上に設定したとき、強制的にキャリアセンスリトライが実行される場合があることを確認したため修正致しました。

※ Ver. 01.05 までの製品に本不具合は影響ありません。

以上