

ジープ5車種 TVキャンセラー使用時の確認手順

2021年2月～3月に純正搭載TVチューナーの仕様変更があり、下記画像のように「ナビ側」と「TVチューナー側」の両方から視聴制限の警告が発せられるようプログラムが変更されました。
 (※従来の車両は「ナビ側」からの視聴制限警告のみでした)



図 1. Uコネクト(ナビ)の視聴制限警告



図 2. TVチューナーからの視聴制限警告

★TVチューナー側からの視聴制限の有無に関しては、外部から見分けが付きません。
 そのため、以下の手順で施工してください。

【施工手順】

- ① TVキャンセラー (CTC-102 II TypeM) を今まで通りの方法で取付してください。
- ② パネル等は仮固定の状態でもキャンセルをONにして走行し、画面表示の確認をしてください。
- ③ 図1のナビ側の視聴制限警告が表示される場合は、ON/OFF状態や接続部を再確認してください。
- ④ 図2の視聴制限警告が表示される場合は、下記図3のTVチューナーへの追加配線が必要です。

TVチューナーは、助手席シート下にある、アンテナが4本接続されているユニットです。

④の場合には、右ページ記載の要領で追加配線をしてください。






図 3. TVチューナーユニット

④TVチューナーへの追加配線方法



- ・TVチューナー20PINカプラのCAN配線を手前で切断。
- ・分岐してきた延長CAN配線を接続。
- ・車両側CAN配線は、ショートしないように絶縁処理。

白 or 青 → CAN: Hi CAN: Low ← 白/緑 or 白



- ★CAN配線の色は「白と白/緑」以外に「青と白」という組み合わせも存在します。色ではなく位置を優先で施工してください。
- ※爪を上にして上段の左から4番目が CAN:Hi 5番目が CAN:Low になります。

← TVチューナー20PINカプラ画像